



## X-SENSE

### Sensore ottico di fumo

XS01

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | Batteria                           |
| Batteria incorporata              | Sì                                 |
| Modello di batteria               | Batteria al litio non sostituibile |
| Consumo di allarme                | 60mA                               |

#### INFORMAZIONI GENERALI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Tecnología          | Senza fili             |
| Tipo                | Sensore di fumo ottico |
| Tipo di rilevamento | Ottico                 |

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Dimensioni          | 78 x 78 x 48 mm |
| Peso netto          | 90 g            |
| Peso con confezione | 130 g           |

#### SENSORE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo di sensore | Fotoeléctrico |
|-----------------|---------------|

#### AMBIENTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Temperatura di esercizio | 4.4 °C ~ 37.8 °C |
| Uso                      | Interno          |
| Umidità massima          | 85%              |

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Volume sirena | 85dB a 3 metros |
| Vita utile    | 10 anni         |

#### DETECCIÓN (INCENDIO)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Area di protezione | 20 ~ 40 m2 |
|--------------------|------------|

